


# MS Coat ONE

# PROCEDURE CLINIQUE

Nettoyer la dent




Bien imbiber la pointe feutre avec MS Coat ONE



Frotter doucement la surface avec l'applicateur au minimum 30 secondes pour un meilleur résultat .

Si la sensibilité persiste , répéter le traitement ( frotter avec la pointe imbibée et sécher à l'air ) 2 ou 3 fois dans la même séance .



Sécher à l'air

Rincer

Traitement terminé

